



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :**
 - pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Necessita di qualche intervento edilizio:
l'intonaco delle facciate laterali è molto degradato
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE :**

Magazzini-Depositi
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :**

Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3