

- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :**
 - pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
 - parapetti in ferro
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**


Necessita di qualche intervento edilizio:
l'intonaco delle facciate risulta degradato
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Deposito
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :**

Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento



VISTA 1



VISTA 2