



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Non si riscontra la necessità di interventi edilizi ai fini della funzionalità
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Deposito
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :**

Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento

