



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :**
  - muratura in mattoni pieni in laterizio
  - intonacata
  - serramenti in legno
  - orditura tetto in legno
  - copertura in coppi
  - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:** Non si riscontra la necessità di interventi edilizi
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:** Residenza
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :** Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento



VISTA 1



VISTA 2