



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Necessita di qualche intervento edilizio:
l'orditura del tetto in alcuni punti sta cedendo
Dal PGT 'Edifici che non riscontrano
necessità di interventi edilizi'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE :** Deposito
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):** facciata lato nord meritevole di conservazione



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4