



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
  - pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
  - muratura in laterizio intonacata
  - serramenti in legno
  - orditura tetto in legno
  - copertura in coppi
  - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Eseguito intervento manutentivo ai fini dell'abitabilità  
 Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE :**

Residenza
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):**

Intero fabbricato meritevole di salvaguardia e  
 conservazione edilizio-architettonica; porticati  
 aperti meritevoli di conservazione



VISTA 1



VISTA 2