



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - muratura in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - particolarità architettonica : ballatoio in legno
- **STATO DI CONSERVAZIONE:** Degrado strutturale
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:** Residenza
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):** Facciate meritevoli di conservazione

