



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - muratura e pilastri in mattoni pieni in laterizio
 - facciavista nella facciata principale mentre nella facciata retrostante intonaco
 - parapetto e serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:** Eseguito intervento manutentivo ai fini dell'abitabilità
Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:** Deposito (da PGT Residenza)
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):** Facciate meritevoli di conservazione



VISTA 1



VISTA 2