



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :**
  - pilastri portico in mattoni pieni in laterizio facciavista
  - muratura in mattoni pieni in laterizio intonaco
  - serramenti e parapetto in legno
  - orditura tetto in legno
  - copertura in coppi
  - nessuna particolarità architettonica
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Eseguito intervento manutentivo ai fini dell'abitabilità. L'intonaco della facciata su strada risulta degradato.  
Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE :**

Residenza
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):**

Facciate meritevoli di conservazione;  
porticati aperti meritevoli di conservazione



VISTA 1



VISTA 2