



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - muratura e pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

L'edificio presenta uno stato di degrado funzionale ma non si sono riscontrate problematiche strutturali.
Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Depositi (da PGT Residenza)
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):**

Facciate meritevoli di conservazione;
porticati aperti meritevoli di conservazione



VISTA 1



VISTA 2