



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
  - muratura in laterizio intonacata
  - serramenti in legno
  - orditura tetto in legno
  - copertura in coppi
  - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Necessita di qualche intervento edilizio: l'intonaco delle facciate risulta molto degradato. Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Residenza
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :**

Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento



VISTA 1



VISTA 2