



- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
  - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
  - serramenti in legno
  - orditura tetto in legno
  - copertura in coppi
  - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

La copertura è in buono stato. L'intonaco delle facciate è molto degradato
- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:**

Deposito (da PGT: Residenza )
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR):**

Intero fabbricato meritevole di salvaguardia e conservazione edilizio-architettonica



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3