



- **DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:** Depositi
- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
 - pilastri in mattoni pieni in laterizio facciavista
 - muratura in mattoni pieni in laterizio intonacati
 - serramenti in legno
 - orditura tetto in legno
 - copertura in coppi
 - nessuna particolarità architettonica rilevante
- **STATO DI CONSERVAZIONE:**

Necessita di qualche intervento edilizio:
l'intonaco delle facciate risulta molto degradato.
Da PGT 'degrado strutturale anche parziale'
- **PREVISIONI DI INTERVENTO PGT (PdR) :** Non soggetto a specifiche previsioni d'intervento



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3